

















Anexo G : Inspección de seguridad y salud en el trabajo.

 <p style="text-align: center;">INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FP-ALP-SE-03.02</p>											v -02
INSPECTOR: Ing. EDER		DEPARTAMENTO INSPECCIONADO: MKL RAMBO E.I.R.L.			TIPO DE INSPECCION: PLANEADA <input type="checkbox"/> NO PLANEADA <input checked="" type="checkbox"/>			FECHA : 05/04/2017			
FIRMA:		ÁREA INSPECCIONADA: Zona Gertrudis y Zona la U						HORA: 10:00 a.m			
Item	POTENCIAL DE PÉRDIDAS	CONDICIÓN DETECTADA	EVIDENCIAS	CAUSA BÁSICA	ACCIÓN CORRECTIVA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA ACORDADA	FECHA EJECUTADA	CALIDAD	EVIDENCIA DE ACCIÓN CORRECTIVA	OBSERVACIÓN
1	Yellow	En la Gl. 861 donde se esta rehabilitando se encontro Bz. En mal estado, falta poner guardacabezas y encribarlo		Uso/Desgaste excesivo	Se desarmo el Bz. Y se puso gurdacabezas	MKL- RAMBO E.I.R.L.	05-04-17	05-04-17			Levantada
2	Yellow	En la Gl. 861 donde se esta rehabilitando se encontro Bz. En mal estado, falta poner guardacabezas y encribarlo		Uso/Desgaste excesivo	Se desarmo el Bz. Y se puso gurdacabezas	MKL- RAMBO E.I.R.L.	06-04-17	06-04-17			Levantada
3	Yellow	En la Gl. 861 se puede apreciar un pique donde ningun personal trabaja.		ingenieria inadecuada (estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados).	como medida correctiva se puso cinta roja y el semaforo de NO HAY PASE hasta que el personal nuevamente retome este labor	MKL- RAMBO E.I.R.L.	12-04-17	12-04-17			
4	Red	En el camino 559 se puede apreciar espacio abierto que mide aproximadamente 30 cm.				MKL- RAMBO E.I.R.L.	08-04-17				
5	Red	En la parte del suelo del hastial se encontro roca suelta		Motivación Inapropiada	De inmediato despues de media guardia se hizo una campaña y retroalimentación al personal	MKL- RAMBO E.I.R.L.	05-04-17	05-04-17			Levantado
6	Red	En el camino 559 se puede apreciar espacio abierto que mide aproximadamente 30 cm.				MKL- RAMBO E.I.R.L.	08-04-17				
7	Yellow	En el camino 559 se puede apreciar que en el descanso las tablas estan muy separadas		Ingenieria inadecuada (estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados).	Se junto redució la distancia de separación de las escaleras	MKL- RAMBO E.I.R.L.	08-04-17	05/04/2017			Levantado
8	Yellow	Puntal de línea sin patillas adecuadas		Ingenieria inadecuada (estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados).	Como medida correctiva se retiro el puntal de línea ya que no cumple ninguna función	MKL- RAMBO E.I.R.L.	06-04-17	06/04/2017			Levantado
9	Yellow										



FIRMA
INSPECTOR



NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE ÁREA
INSPECCIONADA

NOMBRE Y FIRMA