



Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO



FICHA DE EVALUACION DE DAÑO EN BIENES CULTURALES INMUEBLES (PLANTILLA)

1. INFORMACION GENERAL DE LA EDIFICACION

1.1 Identificación

Form fields for identification: Departamento: PUNO, Provincia: LAMPA, Dirección: COMUNIDAD DE LAGUNILLAS, etc.

1.2 Fotografías



1.3 Ubicación - Esquema



1.4 Tipología y Uso

Form fields for typology and use: Militar, Religioso, Uso Actual: En Abandono / vivienda

1.5 Época de Construcción

Form fields for construction era: Virreinal, Republicano, Contemporáneo

2. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS

Large table for damage identification with columns for components (Estructura, Fachadas, Interior, Escaleras, Instalaciones) and materials/pathologies.

2.6.4. Nivel de Afectación

Form fields for level of affectation: Estable, Inhabitable, Colapsado

3. AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

3.1 Factores de Origen Naturales:

Form fields for natural factors: Erupciones, Inundación/Huayco, Lluvias, Deslizamiento, Fallas Geológicas, Sismos, etc.

3.2 Factores de Origen Antrópicos

Form fields for anthropic factors: Incendios, Explosiones, Contaminación, Zonas Tugurizadas, Edificio Tugurizado, Interv. Inadecuadas, Abandono, Mantenimiento

FICHA DE EVALUACION DE DAÑO EN BIENES CULTURALES INMUEBLES (PLANTILLA)

1. INFORMACION GENERAL DE LA EDIFICACION

1.1 Identificación

Departamento: **PUNO** Código Único Catastral _____
 Provincia: **LAMPA** Distrito: **SANTA LUCIA**
 Dirección: **COMUNIDAD DE LAGUNILLAS** N°: _____
 Coordenadas WGS84- 19K: N: **-15.746661** E: **-70.767745** Niveles: **1 NIVEL**
 Nombre del inmueble: **EX HACIENDA DE LAGUNILLAS - ALMACENES** Urbana: Rural:
 Nombre propietario: **ASOCIACION DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS**
 Condición Cultural: _____ Fecha: **1890**
 Monumento _____
 Zona Monumental _____
 Ambiente Urbano Monumental _____

1.2 Fotografías



1.3 Ubicación - Esquema



1.4 Tipología y Uso

Militar Institucional Domestica
 Religioso Industrial
 Uso Actual: En Abandono / vivienda

1.5. Época de Construcción

Virreinal
 Republicano
 Contemporáneo

2. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS

2.6.1 Componentes Estructurales		2.6.2 Materiales								2.6.3. Patologías																		
		Piedra	Ladrillo	Adobe - Tapial	Madera	Quincha	Barro	Teja	Ladrillo Pastelero	Yeso	Concreto	Otros	Asentamientos - Socavados			Deformaciones- Pandeos-Flexión			Fisuras - Grietas - Fracturas			Desprendimientos - E-florescencias- Exfoliaciones			Humedad			
		L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G
Estructura	Cimentación	x																										
	Muros/Paredes/Tabiques			x				x		x																		
	Columnas/Pilares			x							x	x																
	Vigas				x																							
	Losas/Entrepisos					x																						
	Arcos																											
	Torre / Campanario											x																
Fachadas	Techos/Bóvedas/Cúpulas/Plano/Inclinados					x			x	x																		x
	Revestimientos				x						x																	x
	Puertas				x	x																						x
	Ventanas				x																							
	Balcones					x																						
	Portadas				x																							
	Galerías																											
Interior	Zócalos																											x
	Molduras y ornamentación										x																	
	Remates																											
	Pisos					x																						x
Escaleras	Cielo Raso																											x
	Teatinas/Farolas																											
	Puertas/Ventanas/mamparas/balaustrada																											
	Revestimientos																											
Instalaciones	Molduras y ornamentación										x																	x
	Eléctricas																											
	Sanitarias																											
Escaleras	Exteriores					x																						
	Interiores						x																					
Instalaciones	Especiales																											

2.6.4. Nivel de Afectación

Estable Inhabitable Colapsado

3. AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

3.1 Factores de Origen Naturales:

Erupciones Deslizamiento Tsunami
 Inundación/Huayco Fallas Geológicas Otros
 Lluvias Sismos

3.2 Factores de Origen Antrópicos

Incendios Zonas Tugurizadas Abandono
 Explosiones Edificio Tugurizado Mantenimiento
 Contaminación Interv. Inadecuadas

FICHA DE EVALUACION DE DAÑO EN BIENES CULTURALES INMUEBLES (PLANTILLA)

1. INFORMACION GENERAL DE LA EDIFICACION

1.1 Identificación

Departamento: **PUNO** Código Único Catastral _____
 Provincia: **LAMPA** Distrito: **SANTA LUCIA**
 Dirección: **COMUNIDAD DE LAGUNILLAS** N°: _____
 Coordenadas WGS84- 19K: N: **-15.746661** E: **-70.767745** Niveles: **2 NIVELES MAX**
 Nombre del inmueble: **EX HACIENDA DE LAGUNILLAS -BLOQUE ALMACEN /MADORDOMO** Urbana: Rural:
 Nombre propietario: **ASOCIACION DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS**
 Condición Cultural: _____ Fecha: **1890**
 Monumento _____
 Zona Monumental _____
 Ambiente Urbano Monumental _____

1.2 Fotografías



1.3 Ubicación - Esquema



1.4 Tipología y Uso

Militar Institucional Domestica
 Religioso Industrial
 Uso Actual: **En Abandono / vivienda**

1.5. Época de Construcción

Virreinal
 Republicano
 Contemporáneo

2. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS

2.6.1 Componentes Estructurales		2.6.2 Materiales									2.6.3. Patologías														
		Piedra	Ladrillo	Adobe - Tapial	Madera	Quincha	Barro	Teja	Ladrillo Pastelero	Yeso	Concreto	Otros	Asentamientos - Socavados			Deformaciones- Pandeos-Flexión			Fisuras - Grietas - Fracturas			Desprendimientos - E-florescencias- Exfoliaciones			Humedad
		L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G
Estructura	Cimentación	x																							
	Muros/Paredes/Tabiques			x				x																	
	Columnas/Pilares			x							x	x													
	Vigas				x																				
	Losas/Entrepisos					x																			
	Arcos																								
	Torre / Campanario											x													
Fachadas	Techos/Bóvedas/Cúpulas/Plano/Inclinados					x			x	x															
	Revestimientos				x																				
	Puertas					x																			
	Ventanas					x																			
	Balcones						x																		
	Portadas																								
	Galerías																								
Interior	Zócalos																								
	Molduras y ornamentación	x																							
	Remates	x																							
	Pisos					x																			
	Cielo Raso																								
	Teatinas/Farolas																								
	Puertas/Ventanas/mamparas/balaustrada																								
Escaleras	Revestimientos																								
	Molduras y ornamentación																								
	Interiores																								
Instalaciones	Exteriores																								
	Eléctricas																								
	Sanitarias																								
	Especiales																								

2.6.4. Nivel de Afectación

Estable Inhabitable Colapsado

3. AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

3.1 Factores de Origen Naturales:

Erupciones Deslizamiento Tsunami
 Inundación/Huayco Fallas Geológicas Otros
 Lluvias Sismos

3.2 Factores de Origen Antrópicos

Incendios Zonas Tugurizadas Abandono
 Explosiones Edificio Tugurizado Mantenimiento
 Contaminación Interv. Inadecuadas

FICHA DE EVALUACION DE DAÑO EN BIENES CULTURALES INMUEBLES (PLANTILLA)

1. INFORMACION GENERAL DE LA EDIFICACION


1.1 Identificación

Departamento: **PUNO** Código Único Catastral _____
 Provincia: **LAMPA** Distrito: **SANTA LUCIA**
 Dirección: **COMUNIDAD DE LAGUNILLAS** N°: _____
 Coordenadas WGS84- 19K: N: **-15.746661** E: **-70.767745** Niveles: **1 NIVEL**
 Nombre del inmueble: **EX HACIENDA DE LAGUNILLAS - BLOQUE DE CAPILLA E IGLESIA** Urbana: Rural:
 Nombre propietario: **ASOCIACION DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS**
 Condición Cultural: _____ Fecha: **1890**
 Monumento _____
 Zona Monumental _____
 Ambiente Urbano Monumental _____

1.2 Fotografías



1.3 Ubicación - Esquema



1.4 Tipología y Uso

Militar Institucional Domestica
 Religioso Industrial
 Uso Actual: **En Abandono / vivienda**

1.5. Epoca de Construcción

Virreinal
 Republicano
 Contemporáneo

2. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS

2.6.1 Componentes Estructurales		2.6.2 Materiales									2.6.3. Patologías														
		Piedra	Ladrillo	Adobe - Tapial	Madera	Quincha	Barro	Teja	Ladrillo Pastelero	Yeso	Concreto	Otros	Asentamientos - Socavados			Deformaciones- Pandeos-Flexión			Fisuras - Grietas - Fracturas			Desprendimientos - E-florescencias- Exfoliaciones			Humedad
		L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G	L	M	G
Estructura	Cimentación	x																							
	Muros/Paredes/Tabiques	x	x	x				x			x														
	Columnas/Pilares	x		x							x														
	Vigas	x			x																				
	Losas/Entrepisos				x																				
	Arcos	x																							
	Torre / Campanario	x									x														
Fachadas	Techos/Bóvedas/Cúpulas/Plano/Inclinados	x			x			x			x														
	Revestimientos			x	x			x			x														
	Puertas				x	x																			
	Ventanas				x																				
	Balcones				x																				
	Portadas	x																							
	Galerías																								
Interior	Zócalos	x																							
	Molduras y ornamentación	x								x															
	Remates																								
	Pisos				x																				
	Cielo Raso										x														
Escaleras	Teatinas/Farolas																								
	Puertas/Ventanas/mamparas/balaustrada					x																			
	Revestimientos										x														
	Molduras y ornamentación									x															
Instalaciones	Eléctricas																								
	Sanitarias																								
	Especiales																								

2.6.4. Nivel de Afectación

Estable Inhabitable Colapsado

3. AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

3.1 Factores de Origen Naturales:

Erupciones Deslizamiento Tsunami
 Inundación/Huayco Fallas Geológicas Otros
 Lluvias Sismos

3.2 Factores de Origen Antrópicos

Incendios Zonas Tugurizadas Abandono
 Explosiones Edificio Tugurizado Mantenimiento
 Contaminación Interv. Inadecuadas



Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO



FICHA DE EVALUACION DE DAÑO EN BIENES CULTURALES INMUEBLES (PLANTILLA)

1. INFORMACION GENERAL DE LA EDIFICACION

1.1 Identificación
Departamento: PUNO Código Único Catastral
Provincia: LAMPA Distrito: SANTA LUCIA
Dirección: COMUNIDAD DE LAGUNILLAS Nº:
Coordenadas WGS84- 19K: N: -15.746661 E: -70.767745 Niveles: 1 NIVEL
Nombre del inmueble: EX HACIENDA DE LAGUNILLAS - ALMACENES BLOQUE 7 Urbana: Rural: X
Nombre propietario: ASOCIACION DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS
Condición Cultural: Monumento Fecha: 1890
Zona Monumental
Ambiente Urbano Monumental

1.2 Fotografías



1.3 Ubicación - Esquema



1.4 Tipología y Uso

Militar Institutional Domestica X
Religioso Industrial
Uso Actual: En Abandono / vivienda

1.5 Época de Construcción

Virreinal
Republicano
Contemporáneo

2. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS

Table with columns for structural components (2.6.1), materials (2.6.2), and pathologies (2.6.3). Rows include Estructura, Fachadas, Interior, Escaleras, and Instalaciones.

2.6.4. Nivel de Afectación

Estable Inhabitable X Colapsado

3. AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

3.1 Factores de Origen Naturales:

Erupciones Deslizamiento Tsunami
Inundación/Huayco Fallas Geológicas Otros X
Lluvias Sismos

3.2 Factores de Origen Antrópicos

Incendios Zonas Tugurizadas Abandono X
Explosiones Edificio Tugurizado Mantenimiento
Contaminación X Interv. Inadecuadas



Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO



FICHA DE EVALUACION DE DAÑO EN BIENES CULTURALES INMUEBLES (PLANTILLA)

1. INFORMACION GENERAL DE LA EDIFICACION


1.1 Identificación

Form fields for general information: Departamento: PUNO, Provincia: LAMPA, Dirección: COMUNIDAD DE LAGUNILLAS, etc.

1.2 Fotografías



1.3 Ubicación - Esquema



1.4 Tipología y Uso

Form fields for typology and use: Militar, Religioso, etc.

1.5 Época de Construcción

Form fields for construction era: Virreinal, Republicano, etc.

2. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS

2.6.1 Componentes Estructurales

2.6.2 Materiales

2.6.3. Patologías

Large grid table for damage identification, with columns for materials (Piedra, Ladrillo, etc.) and pathologies (Asentamientos, Deformaciones, etc.) and rows for structural components (Estructura, Fachadas, Interior, etc.).

2.6.4. Nivel de Afectación

Form fields for level of affectation: Estable, Inhabitable, Colapsado

3. AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

3.1 Factores de Origen Naturales:

Form fields for natural factors: Erupciones, Inundación/Huayco, etc.

3.2 Factores de Origen Antrópicos

Form fields for anthropic factors: Incendios, Explosiones, etc.

