



- ### LEYENDA
- ★ Sismos
  - ▲ Deslizamientos de Tierra
  - ▼ Derrumbes
  - Erosion Fluvial
  - ⊗ Erosion de Ladera
  - ▼ Reptacion
  - Idundaciones
  - Sequias
  - ⚡ Tormentas
  - ⌋ Granzadas
  - ⌋ Vientos Fuertes
  - ⊕ Hospitales
  - ⊕ Centros de Salud
  - ⊕ Puestos de Salud
  - ⊕ Centro Educativo Inicial
  - ⊕ Escuela Primaria
  - ⊕ Escuela Secundaria
  - Urbanizaciones
  - Plazas
  - Parques
  - Losa Deportiva
  - ⌋ Mercado
  - ⌋ Iglesia Catolica
  - ⌋ Comisaria
  - ⌋ Cementerio
  - ⌋ Crifo
  - ⌋ Pozos, Reservorios, Redes de Distribucion de Agua
  - ⌋ Aluminado Publico
  - ⌋ Puente
  - ⌋ Carretera
  - ⌋ Redes de Alcantarillado
  - ▲ Parte Alta de LOs Cerros
  - ▲ Cumbres de Cerro y/o Montaña
  - Faldas de Los Cerros
  - Humedales
  - Ojos de Agua

IDENTIFICACION DE RIESGO

ESCALA 1/10000

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

**DATOS GENERALES**

CROQUIS DE LOCALIZACION

PLANO: DIAGNOSTICO IDENTIFICACION DE RIESGO

PROYECTO DE TESIS: PROPUESTA ARQUITECTONICA INTEGRAL PARQUE URBANO DE LA LOCALIDAD SAN ANTON - PUNO

DIRECTOR DE TESIS: M.Sc. JORGE ADAN VILLEGAS ABRILL

TESISTA: BACH. GLADYS CCOA HUANCA

DIAGNOSTICO

REPARTAMENTO: PUNO

PROVINCIA: AZANGARO

DISTRITO: SAN ANTON

ESCALA: INDICADA

UNIDAD: METROS

A R Q U I T E C T U R A Y U R B A N O