

ANEXO FOTOGRÁFICO




IMAGEN A 01: ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: SÁBADO, 30 DE SETIEMBRE DE 2017 12:01



IMAGEN A 02: ENCUESTA REALIZADA FAMILIA DEL ESTRATO SOCIOECONÓMICO A
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: SÁBADO, 30 DE SETIEMBRE DE 2017 12:59



IMAGEN A 03: ENCUESTA REALIZADA A UNA VIVIENDA UBICADA EN LA AV. ESTUDIANTE
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE DE 2017 13:14



IMAGEN A 04: ENCUESTA REALIZADA A UNA VIVIENDA UBICADA EN LA AV. ESTUDIANTE
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE DE 2017 13:14



IMAGEN A 05: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI II ETAPAMZ. A LT 11 (COD. 17)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: LUNES, 16 DE OCTUBRE DE 2017 7:09



IMAGEN A 06: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI II ETAPAMZ. B LT 16 (COD. 29)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: LUNES, 16 DE OCTUBRE DE 2017 17:40



IMAGEN A 07: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI III ETP. A MZ. P LT 03 (COD. 02)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: LUNES, 16 DE OCTUBRE DE 2017 17:56



IMAGEN A 08: LECTURA DEL MICROMEDIDORES EN LAS VIVIENDAS EN ESTUDIO
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: LUNES, 16 DE OCTUBRE DE 2017 18:08



IMAGEN A 09: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI II ETAPAMZ. B LT 16 (COD. 29)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MARTES, 17 DE OCTUBRE DE 2017 09:05



IMAGEN A 10: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI II ETAPAMZ. B LT 15 (COD. 28)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MARTES, 17 DE OCTUBRE DE 2017 09:07



IMAGEN A 11: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI II ETAPAMZ. B LT 14-b (COD. 26)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MARTES, 17 DE OCTUBRE DE 2017 09:08



IMAGEN A 12: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI II ETAPAMZ. J LT 03 (COD. 31)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MARTES, 17 DE OCTUBRE DE 2017 09:09



IMAGEN A 13: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI III ETP. A MZ. K LT 11 (COD. 04)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE DE 2017 12:01



IMAGEN A 14: DIA LLUVIOSO EN LA ZONA DE SALCEDO PUNO
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: JUEVES, 19 DE OCTUBRE DE 2017 10:17



IMAGEN A 15: ULTIMA LECTURA DEL DIA LA LLUVIA SE AVECINA
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: VIERNES, 20 DE OCTUBRE DE 2017 18:16



IMAGEN A 16: LECTURA DEL MICROMEDIDOR DE LA VIVIENDA DE CODIGO 10
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: SÁBADO, 21 DE OCTUBRE DE 2017 09:55



IMAGEN A 17: LECTURA DEL MICROMEDIDOR DE LA VIVIENDA DE CODIGO 15
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: SÁBADO, 21 DE OCTUBRE DE 2017 09:53



IMAGEN A 18: LECTURA DEL MICROMEDIDOR DE LA VIVIENDA DE CODIGO 17
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: DOMINGO, 22 DE OCTUBRE DE 2017 09:09



IMAGEN A 19: LECTURAS DIARIAS Y HORARIAS EN LA ZONA DE SALCEDO
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: DOMINGO, 22 DE OCTUBRE DE 2017 12:23



IMAGEN A 20: REGISTRO DEL CONSUMO DE LAS VIVIENDAS
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MARTES, 24 DE OCTUBRE DE 2017 09:05



IMAGEN A 21: LECTURA DEL MICROMEDIDOR DE LA VIVIENDA DE CODIGO 32
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 17:34




IMAGEN A 22: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI II ETAPA MZ. J LT 03 (COD. 31)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: SÁBADO, 28 DE OCTUBRE DE 2017 12:24



IMAGEN A 23: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI III ETP. A MZ. L LT 09 (COD. 21)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: SÁBADO, 28 DE OCTUBRE DE 2017 18:05



IMAGEN A 24: LECTURA DEL MICROMEDIDOR DE LA VIVIENDA DE CODIGO 16
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 2017 12:00



IMAGEN A 25: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI I ETAPA MZ. 11 LT 06 (COD. 33)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MIÉRCOLES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 17:38



IMAGEN A 26: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI III ETP. A MZ. J LT 01 (COD. 05)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 06:10



IMAGEN A 27: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI III ETP. A MZ. G LT 09 (COD. 11)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 08:06



IMAGEN A 28: LECTURA DEL MICROMEDIDOR EN LA VIVIENDA UBICADA EN
AZIRUNI III ETP. A MZ. G LT 09 (COD. 11)
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 11:15



IMAGEN A 29: RESERVORIO DE TANQUE ELEVADO AZIRUNI R200
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: LUNES, 4 DE DICIEMBRE DE 2017 08:34



IMAGEN A 30: RESERVORIO DE TANQUE ELEVADO AZIRUNI R200
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: LUNES, 4 DE DICIEMBRE DE 2017 14:13



IMAGEN A 31: RESERVORIO DE TANQUE ELEVADO AZIRUNI R200
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: LUNES, 4 DE DICIEMBRE DE 2017 14:13



IMAGEN A 32: LECTURA DEL MACROMEDIDOR EN EL RESERVORIO SALCEDO 2500
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MIÉRCOLES, 13 DE DICIEMBRE DE 2017 14:15



IMAGEN A 33: LECTURA DEL MACROMEDIDOR EN EL RESERVORIO SALCEDO 2500
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: MIÉRCOLES, 13 DE DICIEMBRE DE 2017 14:15



IMAGEN A 34: RESERVORIO DE TANQUE ELEVADO AZIRUNI R200
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: JUEVES, 14 DE DICIEMBRE DE 2017 13:26



IMAGEN A 35: RESERVORIO DE TANQUE ELEVADO AZIRUNI R200
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 14:50



IMAGEN A 36: RESERVORIO DE TANQUE ELEVADO AZIRUNI R200
FECHA DE LA TOMA DE IMAGEN: VIERNES, 1 DE DICIEMBRE DE 2017 07:19