

PANEL FOTOGRAFICO





VISTA 03 : Reservorio existente de la población de Kunurana Bajo.



VISTA 04 : Vista panorámica 01 de la población de Kunurana Bajo.



VISTA 05 : Vista panorámica 02 de la población de Kunurana Bajo.



VISTA 06 : Visita a la PTAP de la población de Kunurana Bajo.




VISTA 07 : Visita a la captación de la población de Kunurana Bajo.



VISTA 08 : Conexiones domiciliarias en mal estado.



VISTA 09 : Vista panorámica desde la captación a la población.



VISTA 10 : Viviendas de la población.



VISTA 11 : Viviendas de la población.



VISTA 12 : Viviendas de la población, en donde se ve que el material predominante de las viviendas es el adobe.



VISTA 13 : Viviendas de la población, en donde se ve que el material predominante de las viviendas es el adobe.



VISTA 14 : Letrinas existentes.



VISTA 15 : Piletas publicas inoperativas.



VISTA 16 : Piletas publicas inoperativas.





VISTA 19 : Visita a las fuentes de abastecimiento de agua.



VISTA 20 : Coordinación con el presidente de la comunidad para contar con su apoyo con la investigación.



VISTA 21 : Coordinación con los representantes de la población en asamblea para contar con su apoyo en la investigación.



VISTA 22 : Ejecución de la encuesta con los pobladores de la comunidad.



**VISTA 23 : Ejecución de la encuesta a los pobladores de la comunidad en una
asamblea.**




**VISTA 24 : Ejecución de la encuesta a los pobladores de la comunidad en el
entretiempo de la asamblea.**



VISTA 25 : Ejecución de la encuesta a los pobladores de la comunidad en el entretiempo de la asamblea.



VISTA 26 : Ejecución de la encuesta a los pobladores de la comunidad en el entretiempo de la asamblea.



VISTA 27 : Ejecución de la encuesta a los pobladores de la comunidad en el entretiempo de la asamblea.



VISTA 28 : Ejecución de la encuesta a los pobladores de la comunidad en el entretiempo de la asamblea.





VISTA 31 : Visita y encuesta a la población.



VISTA 32 : Visita y entrega de recipientes a las viviendas que brindaron su apoyo para realizar la presente investigación.



VISTA 33 : Visita y entrega de recipientes a las viviendas que brindaron su apoyo para realizar la presente investigación.



VISTA 34 : Visita y entrega de recipientes a las viviendas que brindaron su apoyo para realizar la presente investigación.



VISTA 35 : Calidad del agua consumida.



VISTA 36 : Manantial del cual las viviendas consumen agua.



VISTA 37 : Entrega de recipientes a las viviendas que brindaron su apoyo para realizar la presente investigación.



VISTA 38 : Rio del cual se abastece de agua algunas viviendas.



VISTA 39 : Rio del cual se abastece de agua algunas viviendas.



VISTA 40 : Manantial del cual las viviendas consumen agua.



VISTA 41 : Entrega de recipientes a poblador que se abastece de agua de un manantial y rio.



VISTA 42 : Calidad de agua consumida.



VISTA 43 : Entrega de recipientes a poblador que se abastece de agua de un manantial y rio.



VISTA 44 : Entrega de recipientes a poblador que brindo su apoyo para la realización de la investigación.



VISTA 45 : Entrega de recipientes y muestra de la calidad de agua que se consume.



VISTA 46 : Manantial existente del cual se abastece de agua la población cercana a ella.



VISTA 47 : Entrega de recipientes y capacitación en el llenado de formatos.



VISTA 48 : Deficiencias en el sistema de agua existente, en esta vista se muestra la falta de presión que existe en algunas zonas de la población.



VISTA 49 : Entrega de recipientes y capacitación en el llenado de formatos.



VISTA 50 : Fuente de abastecimiento de agua del poblador.



VISTA 51 : Calidad de agua consumida por los pobladores aledaños al río.



VISTA 52 : manantial existente de donde se abastece de agua las viviendas cercanas a esta.



VISTA 53 : Entrega de recipientes y capacitación a pobladora.



VISTA 54 : Toma de muestra de agua para saber la calidad de esta, el cual como se ve el agua de este manantial tiene un color amarillento y sabor salado, los cuales indica al parecer no apto para consumo humano.



VISTA 55 : Visitas a la población de Kunurana Bajo, para la ejecución de la investigación.



VISTA 56 : Visitas a la población de Kunurana Bajo, para la ejecución de la investigación.