

**REGISTRO LINEAL**

<i>Caracterización geomecánica del proyecto de mejoramiento de la carretera Pachas-Simbral</i>		<b>REGISTRO LINEAL</b>										<i>Estación Geotécnica: 1</i>																						
												<i>Fecha de mapeo: agosto de 2015</i>																						
Progresiva 62 + 860 – 62 + 890										<i>Número de hoja 01</i>																								
<b>Ejecutado por: Ing. S. Machacca Hancoco</b>										<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCONTINUIDADES</b>																								
Prog (m)	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	Orientación de las discontinuidades				Tipo		Meteorización de las paredes		Espesor abertura		Tipo de relleno		Rugosidad de superficie		Tipo de superficie		Expo. (m)		RQD (%)		REC. (%)												
		Buzamiento en grados	Dirección de buzamiento en grado	Tipo de roca	Tipo de relleno	1. Falla	2. Estratificación	3. Tensión	4. Corte	1. Fresca	2. Ligera	3. Moderada	4. Altamente	1. Cerrada	2. Angosta 1 mm	3. Moderada 5	4. Amplia + 5 mm	1. Sin relleno	2. Arcilla	3. Arcilla expansiva	4. Óxidos, cuarzo	1. Espejo de falla	2. Terna	3. Ligera rugosa	4. Rugosa	1. Plano	2. Ondulada	3. Escalonada	4. Otros	1. En otra discont.	2. Fuera de expos.	Índice de calidad de roca RQD.		
01		86	140				3				3					3				4			3		1				1					
02		85	245				3				3					3				4			3		1				1					
03		82	320				3				3					3				4			3		1				1					
04		20	150				3				3					3				4			3		1				1					
05		18	150				3				3					3				4			3		1				1					
06		18	142				3				3					3				4			3		1				1					
07		20	156				3				3					3				4			3		1				1					
08		18	154				3				3					3				4			3		1				1					
09		84	260				3				3					3				4			3		1				1					
10		80	256				3				3					3				4			3		1				1					
11		80	250				3				3					3				4			3		1				1					
12		82	320				3				3					3				4			3		1				1					
13		80	322				3				3					3				4			3		1					2				
14		78	330				3				3					3				4			3		1					2				
15		78	332				3				3					3				4			3		1					2				
16		60	300				3				3					3				4			3		1					2				
17		65	305				3				3					3				4			3		1					2				
18		58	300				3				3					3				4			3		1					2				
19		55	145				3				3					3				4			3		1					2				
20		56	150				3				3					3				4			3		1					2				
21		60	140				3				3					3				4			3		1					1				
22		60	340				3				3					3				4			3		1					1				
23		60	330				3				3					3				4			3		1					1				
24		78	310				3				3					3				4			3		1					1				
25		80	328				3				3					3				4			3		1					1				
26		75	165				3				3					3				4			3		1					1				
27		62	68				3				3					3				4			3		1					1				
Observaciones:																																		

REGISTRO LINEAL

Caracterización geomecánica del proyecto de mejoramiento de la carretera Pachas-Simbral		REGISTRO LINEAL										Estación Geotécnica: 1																										
												Fecha de mapeo: agosto de 2015																										
Ejecutado por: Ing. S. Machacca Hanco		CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCONTINUIDADES																																				
		Orientación de las discontinuidades				Tipo		Meteorización de las paredes		Espesor abertura		Tipo de relleno		Rugosidad de superficie		Tipo de superficie		Expo. (m)		RQD (%)		REC. (%)																
Prog (m)	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	Buzamiento en grados	Dirección de buzamiento en grad	Tipo de roca	Tipo de relleno	1. Falla	2. Estratificación	3. Tensión	4. Corte	1. Fresca	2. Ligera	3. Moderada	4. Altamente	1. Cerrada	2. Angosta 1 mm	3. Moderada 5	4. Amplia + 5 mm	1. Sin relleno	2. Arcilla	3. Arcilla expansiva	4. Óxidos, cuarzo	1. Espejo de falla	2. Torsa	3. Ligera rugosa	4. Rugosa	1. Plano	2. Ondulada	3. Escalonada	4. Otros	1. En otra discont.	2. Fuera de expos.	Índice de calidad de roca RQD.						
28		60	80					3				3				3				4			3		1				1									
29		66	240					3				3				3				4			3		1				1									
30		65	205					3				3				3				4			3		1				1									
31		78	320					3				3				3				4			3		1				1									
32		80	290					3				3				3				4			3		1				1									
33		82	292					3				3				3				4			3		1				1									
34		60	85					3				3				3				4			3		1				1									
35		78	325					3				3				3				4			3		1				1									
36		76	296					3				3				3				4			3		1				1									
37		76	290					3					4			4				4			3		1				1									
38		86	292					3					4			4				4			3		1						2							
39		88	290					3					4			4				4			3		1					2								
40		85	220					3					4			4				4			3		1					2								
41		84	225					3				3				3				4			3		1					2								
42		84	220					3				3				3				4			3		1					2								
43		70	160					3				3				3				4			3		1					2								
44		68	158					3				3				3				4			3		1					2								
45		70	70					3				3				3				4			3		1					2								
46		78	344					3				3				3				4			3		1					2								
47		78	125					3					2			2				4			3		1					2								
48		70	220					3					2			2				4			3		1					1								
49		75	300					3					2			2				4			3		1					1								
50		76	346					3				3				3				4			3		1					1								
Observaciones:																																						







REGISTRO LINEAL

Caracterización geomecánica del proyecto de mejoramiento de la carretera Pachas-Simbral		REGISTRO LINEAL										Estación Geotécnica: 02																										
												Fecha de mapeo: agosto de 2015																										
Ejecutado por: Ing. S. Machacca Hanco		CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCONTINUIDADES										Número de hoja 02																										
												Orientación de las discontinuidades		Tipo		Meteorización de las paredes		Espesor abertura		Tipo de relleno		Rugosidad de superficie		Tipo de superficie		Expo. (m)		RQD (%)		REC. (%)								
Prog (m)	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	Buzamiento en grados	Dirección de buzamiento en grad	Tipo de roca	Tipo de relleno	1. Falla	2. Estratificación	3. Tensión	4. Corte	1. Fresca	2. Ligera	3. Moderada	4. Altamente	1. Cerrada	2. Angosta 1 mm	3. Moderada 5	4. Amplia + 5 mm	1. Sin relleno	2. Arcilla	3. Arcilla expansiva	4. Óxidos, cuarzo	1. Espejo de falla	2. Torsa	3. Ligera rugosa	4. Rugosa	1. Plano	2. Ondulada	3. Escalonada	4. Otros	1. En otra discont.	2. Fuera de expos.	Índice de calidad de roca RQD.						
28		80	190					3				3				3				4			3		1				1									
29		54	290					3				3				3				4			3		1				1									
30		16	355					3				3				3				4			3		1				1									
31		14	5					3				3				3				4			3		1				1									
32		80	240					3				3				3				4			3		1				1									
33		66	40					3				3				3				4			3		1				1									
34		78	210					3				3				3				4			3		1				1									
35		78	205					3				3				3				4			3		1				1									
36		42	5					3				3				3				4			3		1				1									
37		42	182					3				3				3				4			3		1				1									
38		62	355					3				3				3				4			3		1						2							
39		60	354					3				3				3				4			3		1					2								
40		68	25					3				3				3				4			3		1					2								
41		70	20					3				3				3				4			3		1					2								
42		72	25					3				3				3				4			3		1					2								
43		10	345					3				3				3				4			3		1					2								
44		70	80					3				3				3				4			3		1					2								
45		60	50					3				3				3				4			3		1					2								
46		60	160					3				3				3				4			3		1					2								
47		50	160					3			2				2					4			3		1					2								
48		68	350					3			2				2					4			3		1					2								
49		64	175					3			2				2					4			3		1					2								
50		70	340					3			2				3					4			3		1					2								
51		68	330					3			2				3					4			3		1					1								
52		80	350					3			2				3					4			3		1					1								
53		80	348					3			2				3					4			3		1					2								
54		78	255					3			2				3					4			3		1					2								
Observaciones:																																						

**REGISTRO LINEAL**

<b>Caracterización geomecánica del proyecto de mejoramiento de la carretera Pachas-Simbral</b>		<b>REGISTRO LINEAL</b>										<i>Estación Geotécnica: 02 A</i>																						
												<i>Fecha de mapeo: agosto de 2015</i>																						
Progresiva 62 + 860 – 62 + 840, PARTE BAJA												<i>Número de hoja 01</i>																						
Ejecutado por: <b>Ing. S. Machacca Hancoco</b>		<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCONTINUIDADES</b>																																
Prog (m)	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	Orientación de las discontinuidades				Tipo		Meteorización de las paredes		Espesor abertura		Tipo de relleno		Rugosidad de superficie		Tipo de superficie		Expo. (m)		RQD (%)		REC. (%)												
		Buzamiento en grados	Dirección de buzamiento en grado	Tipo de roca	Tipo de relleno	1. Falla	2. Estratificación	3. Tensión	4. Corte	1. Fresca	2. Ligera	3. Moderada	4. Altamente	1. Cerrada	2. Angosta 1 mm	3. Moderada 5	4. Amplia + 5 mm	1. Sin relleno	2. Arcilla	3. Arcilla expansiva	4. Óxidos, cuarzo	1. Espejo de falla	2. Torsa	3. Ligera rugosa	4. Rugosa	2. Plano	3. Ondulada	4. Escalonada	5. Otros	1. En otra discont.	2. Fuera de expos.	Índice de calidad de roca RQD.		
01		81	235				3				3				3					4			3		1				1					
02		77	164				3				3				3					4			3		1				1					
03		50	367				3				3				3					4			3		1				1					
04		58	2				3				3				3					4			3		1				1					
05		55	104				3				3				3					4			3		1				1					
06		61	355				3				3				3					4			3		1				1					
07		71	367				3				3				3					4			3		1				1					
08		65	259				3				3				3					4			3		1				1					
09		67	168				3				3				3					4			3		1				1					
10		84	249				3				3				3					4			3		1				1					
11		12	19				3				3				3					4			3		1				2					
12		84	185				3				3				3					4			3		1				2					
13		82	185				3				3				3					4			3		1				2					
14		12	128				3				3				3					4			3		1				2					
15		24	129				3				3				3					4			3		1				2					
16		87	285				3				3				3					4			3		1				2					
17		81	184				3				3				3					4			3		1				2					
18		66	267				3				3				3					4			3		1				1					
19		13	47				3				3				3					4			3		1				1					
20		63	354				3				3				3					4			3		1				1					
21		81	205				3				3				3					4			3		1				1					
22		89	217				3				3				3					4			3		1				1					
23		15	58				3				3				3					4			3		1				1					
24		80	203				3				3				3					4			3		1				1					
25		84	279				3				3				3					4			3		1				1					
26		77	194				3				3				3					4			3		1				1					
27		56	285				3				3				3					4			3		1				1					
Observaciones:																																		







REGISTRO LINEAL

Caracterización geomecánica del proyecto de mejoramiento de la carretera Pachas-Simbral		REGISTRO LINEAL										Estación Geotécnica: 03																									
												Fecha de mapeo: agosto de 2015																									
Ejecutado por: Ing. S. Machacca Hanco												Número de hoja 02																									
												CARACTERISTICAS DE LAS DISCONTINUIDADES																									
		Orientación de las discontinuidades			Tipo		Meteorización de las paredes		Espesor abertura		Tipo de relleno		Rugosidad de superficie		Tipo de superficie		Expo. (m)		RQD (%)		REC. (%)																
Prog (m)	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	Buzamiento en grados	Dirección de buzamiento en grad	Tipo de roca	Tipo de relleno	1. Falla	2. Estratificación	3. Tensión	4. Corte	1. Fresca	2. Ligera	3. Moderada	4. Altamente	1. Cerrada	2. Angosta 1 mm	3. Moderada 5	4. Amplia + 5 mm	1. Sin relleno	2. Arcilla	3. Arcilla expansiva	4. Óxidos, cuarzo	1. Espejo de falla	2. Torsa	3. Ligera rugosa	4. Rugosa	1. Plano	2. Ondulada	3. Escalonada	4. Otros	1. En otra discont.	2. Fuera de expos.	Índice de calidad de roca RQD.					
28		68	336						3			3				3				4			3		1				1								
29		70	240						3			3				3				4			3		1				1								
30		50	130						3			3				3				4			3		1				1								
31		78	150						3			3				3				4			3		1				1								
32		78	235						3			3				3				4			3		1					2							
33		60	120						3			3				3				4			3		1					2							
34		30	330						3			3				3				4			3		1					2							
35		40	334						3		2					3				4			3		1					2							
36		10	270						3		2					3				4			3		1					2							
37		10	260						3		2					3				4			3		1					2							
38		80	310						3		2					3				4			3		1				1								
39		80	195						3		2					3				4			3		1					1							
40		60	50						3			3				3				4			3		1					1							
41		60	220						3			3				3				4			3		1					1							
42		38	220						3			3				3				4			3		1					2							
43		86	350						3			3				3				4			3		1					2							
44		76	310						3			3				3				4			3		1					2							
45		84	320						3			3				3				4			3		1					2							
46		82	320						3			3				3				4			3		1					2							
47		80	210						3		2					3				4			3		1					2							
48		78	220						3		2					3				4			3		1				1		2						
49		10	40						3		2					3				4			3		1					1		2					
50		10	55						3		2					3				4			3		1					2							
51		84	310						3		2					3				4			3		1					2							
52		80	140						3		2					3				4			3		1					2							
53		82	120						3		2					3				4			3		1					2							
54		80	155						3		2					3				4			3		1					2							
Observaciones:																																					



REGISTRO LINEAL

Caracterización geomecánica del proyecto de mejoramiento de la carretera Pachas-Simbral		REGISTRO LINEAL										Estación Geotécnica: 03 A																							
												Fecha de mapeo: agosto de 2015																							
												Número de hoja 02																							
Ejecutado por: Ing. S. Machacca Hanco		CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCONTINUIDADES																																	
Prog (m)	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	Orientación de las discontinuidades				Tipo				Meteorización de las paredes				Espesor abertura				Tipo de relleno				Rugosidad de superficie				Tipo de superficie				Expo. (m)		RQD (%)		REC. (%)	
		Buzamiento en grados	Dirección de buzamiento en grad	Tipo de roca	Tipo de relleno	1. Falla	2. Estratificación	3. Tensión	4. Corte	1. Fresca	2. Ligera	3. Moderada	4. Altamente	1. Cerrada	2. Angosta 1 mm	3. Moderada 5	4. Amplia + 5 mm	1. Sin relleno	2. Arcilla	3. Arcilla expansiva	4. Óxidos, cuarzo	1. Espejo de falla	2. Torsa	3. Ligera rugosa	4. Rugosa	1. Plano	2. Ondulada	3. Escalonada	4. Otros	1. En otra discont.	2. Fuera de expos.	Índice de calidad de roca RQD.			
28		47	125				3				3			3					4		3		1				1								
29		80	158				3				3			3					4		3		1				1								
30		82	244				3				3			3					4		3		1				1								
31		61	115				3				3			3					4		3		1				1								
32		27	334				3				3			3					4		3		1					2							
33		36	341				3				3			3					4		3		1					2							
34		8	267				3				3			3					4		3		1					2							
35		7	264				3				3			3					4		3		1					2							
36		81	305				3				3			3					4		3		1					2							
37		85	202				3				3			3					4		3		1					2							
38		63	43				3				3			3					4		3		1					2							
39		62	228				3				3			3					4		3		1				1								
40		42	214				3				3			3					4		3		1					2							
41		83	354				3				3			3					4		3		1												
42		78	305				3				3			3					4		3		1					2							
43		81	315				3				3			3					4		3		1					2							
44		84	328				3				3			3					4		3		1					2							
45		84	219				3				3			3					4		3		1					2							
46		79	215				3				3			3					4		3		1					2							
47		7	44				3				2			3					4		3		1					2							
48		6	62				3				2			3					4		3		1					1							
49		82	307				3				2			3					4		3		1					1							
50		77	144				3				2			3					4		3		1					2							
51		83	115				3				2			3					4		3		1					2							
52		85	162				3				2			3					4		3		1					2							
53		87	143				3				2			3					4		3		1					2							
54		14	68				3				2			3					4		3		1					2							
Observaciones:																																			

