

PANEL FOTOGRÁFICO

1.-) AFORO DE VEHICULOS.

1.1 AUTOS.



1.2 BUSES.



1.3 CAMIONES



2.-) LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN LA VIA



FOTO N° 01: Depresiones y Parches en mal estado



FOTO N° 02: Desnivel carril berma y ahuellamiento en la vía.



FOTO N° 03: Fisuras longitudinales y Fisuras de Borde

3.-) ENSAYO CON EL RUGOSIMETRO MERLIN



FOTO N° 01: Inicio de ensayo con **Merlín** carril derecho



FOTO N° 02: Ensayos en el trayecto de la vía carril derecho



FOTO N° 03: Ensayo con **Merlín** Carril Izquierdo.